



## **JBM - 60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V - 6A**

Cargador rápido 20V para herramientas eléctricas a batería sin cable.

Voltaje: DC-20V

Entrada de carga: 100-240V AC 50/60 Hz 145W

Salida de carga: 6A

2Ah tiempo de carga: 30min +/-10min

4Ah tiempo de carga: 45min +/-10min

6Ah tiempo de carga: 60min +/-15min

Peso: 0,70 kg

Indicadores de carga led

Sistema protector de cortocircuitos

Sistema protector de sobrecalentamiento

Sistema protector de sobrecargas

