



## **JBM - 51911 - 52305**

Este set, formado por 3 piezas, es útil para la limpieza del orificio del calentador y también para la extracción de calentadores atascados. Ideal para motores Mercedes-Benz CDI.

Contenido :

1x Escariador M10 x 1.00 (Motores de 4, 5 y 6 cilindros modelos OM611, 612, 613 y para Smart CDI R660)

1x Escariador M12 x 1.25 (Motores de 4 válvulas modelos OM604, 605, 606)

1x Extractor de calentadores para calentadores con SW10 (OM611, 612, 613)



